



DS400 Đo Lưu Lượng Khí Nén Và Khí

Đo lưu lượng DS 400 CS intrusment bao gồm:

Cảm biến lưu lượng VA 500:

Dễ dàng cài đặt và loại bỏ dưới áp lực qua 1/2 “van bi

Một số loại khí – có thể điều chỉnh tự do tại DS 400

Có thể sử dụng từ 1/2 “đến 12” DN 300

Đường kính tự do điều chỉnh tại DS 400

Đầu ra cho 4 ... 20 mA cho m³ / h

Đầu ra xung cho m^3 (tổng lưu lượng)

Đo lưu lượng DS 400 CS intrusment bao gồm:

Cảm biến lưu lượng VA 500:

Dễ dàng cài đặt và loại bỏ dưới áp lực qua 1/2 “van bi

Một số loại khí – có thể điều chỉnh tự do tại DS 400

Có thể sử dụng từ 1/2 “đến 12” DN 300

Đường kính tự do điều chỉnh tại DS 400

Đầu ra cho 4 ... 20 mA cho m^3 / h

Đầu ra xung cho m^3 (tổng lưu lượng)

Máy ghi biểu đồ DS 400:

Màn hình đồ họa 3,5 “với màn hình cảm ứng – cho thấy sự tiến triển của các giá trị đo được dưới dạng đồ họa

2 đầu vào cảm biến cho cảm biến lưu lượng / cảm biến điểm sương

Giao diện USB để đọc bộ ghi dữ liệu qua thanh USB

2 đầu vào cảm biến bổ sung cho cảm biến áp suất, đồng hồ đo dòng điện và vv

Tùy chọn: Trình ghi dữ liệu cho 100 triệu giá trị được đo (thẻ SD 2 GB)

Tùy chọn: Giao diện Ethernet và RS 485 (Giao thức Modbus)

Tùy chọn: Webservice

Tùy chọn: CS Soft Basic – đánh giá thoải mái dữ liệu được đo

Sản phẩm khác



–

[Đồng Hồ Áp Suất Có Dầu P254 – Đồng Hồ Áp Suất Wise – Hàn Quốc](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Có Dầu P254 – Đồng Hồ Áp Suất Wise – Hàn Quốc](#)



–

[Đồng Hồ Áp Suất Wise Dạng Mànng P740](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise Dạng Màn P740](#)



—

[Đồng Hồ Áp Suất Wise P163](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P163](#)



—

[Đồng Hồ Áp Suất Wise P252](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P252](#)



—

[Đồng Hồ Áp Suất Wise P253](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P253](#)



—

[Đồng Hồ Áp Suất Wise P254](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P254](#)

