

DS400 Đo Lưu Lượng Khí Nén Và Khí

Đo lưu lượng DS 400 CS intrusment bao gồm:

Cảm biến lưu lượng VA 500:

Dễ dàng cài đặt và loại bỏ dưới áp lực qua 1/2 “van bi

Một số loại khí – có thể điều chỉnh tự do tại DS 400

Có thể sử dụng từ 1/2 “đến 12” DN 300

Đường kính tự do điều chỉnh tại DS 400

Đầu ra cho 4 … 20 mA cho m^3 / h

Đầu ra xung cho m^3 (tổng lưu lượng)

Đo lưu lượng DS 400 CS intrusment bao gồm:

Cảm biến lưu lượng VA 500:

Dễ dàng cài đặt và loại bỏ dưới áp lực qua 1/2 “van bi

Một số loại khí – có thể điều chỉnh tự do tại DS 400

Có thể sử dụng từ 1/2 “đến 12” DN 300

Đường kính tự do điều chỉnh tại DS 400

Đầu ra cho 4 … 20 mA cho m^3 / h

Đầu ra xung cho m^3 (tổng lưu lượng)

Máy ghi biểu đồ DS 400:

Màn hình đồ họa 3,5 “với màn hình cảm ứng – cho thấy sự tiến triển của các giá trị đo được dưới dạng đồ họa

2 đầu vào cảm biến cho cảm biến lưu lượng / cảm biến điểm sương

Giao diện USB để đọc bộ ghi dữ liệu qua thanh USB

2 đầu vào cảm biến bổ sung cho cảm biến áp suất, đồng hồ đo dòng điện và vv

Tùy chọn: Trình ghi dữ liệu cho 100 triệu giá trị được đo (thẻ SD 2 GB)

Tùy chọn: Giao diện Ethernet và RS 485 (Giao thức Modbus)

Tùy chọn: Webserver

Tùy chọn: CS Soft Basic – đánh giá thoải mái dữ liệu được đo

Sản phẩm khác



Đồng Hồ Áp Suất Có Dầu P254 – Đồng Hồ Áp Suất Wise – Hàn Quốc

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Có Dầu P254 – Đồng Hồ Áp Suất Wise – Hàn Quốc



Đồng Hồ Áp Suất Wise Dạng Màng P740

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise Dạng Màng P740

Đồng Hồ Áp Suất Wise P163

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P163

Đồng Hồ Áp Suất Wise P252

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P252



Đồng Hồ Áp Suất Wise P253

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P253



Đồng Hồ Áp Suất Wise P254

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P254