



Bộ Hiển Thị Các Thông Số Khí Nén DS400 CS Intrusment

DS 400 CS intrusment – Bộ hiển thị

Cho tất cả các thông số liên quan của khí nén.

Thiết bị tiêu chuẩn của DS 400

Giao diện USB

Màn hình 3,5 “với màn hình cảm ứng

Bộ nguồn tích hợp để cung cấp cảm biến

Đầu ra 4 ... 20 mA của tất cả các cảm biến hoạt động được kết nối

DS 400 CS intrusment – Bộ hiển thị

Cho tất cả các thông số liên quan của khí nén.

Thiết bị tiêu chuẩn của DS 400

Giao diện USB

Màn hình 3,5 “với màn hình cảm ứng

Bộ nguồn tích hợp để cung cấp cảm biến

Đầu ra 4 ... 20 mA của tất cả các cảm biến hoạt động được kết nối

Đầu ra xung (cho tổng mức tiêu thụ) trong trường hợp cảm biến lưu lượng

2 rơ le báo động (chuyển đổi danh bạ không có nòng, tối đa 230 V, 3 A)

Tùy chọn phần mềm

Máy chủ web tích hợp

Hàm tính toán

Hàm tổng hợp

Tùy chọn phần cứng

Trình ghi dữ liệu tích hợp

Giao diện Ethernet / RS 485

Đầu vào cảm biến có thể lựa chọn: Lưu lượng khí nén, áp suất, nhiệt độ, Dewpoint,

Sản phẩm khác



–

[Đồng Hồ Áp Suất Có Dầu P254 – Đồng Hồ Áp Suất Wise – Hàn Quốc](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Có Dầu P254 – Đồng Hồ Áp Suất Wise – Hàn Quốc](#)



–

[Đồng Hồ Áp Suất Wise Dạng Mànng P740](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise Dạng Mànng P740](#)



—

[Đồng Hồ Áp Suất Wise P163](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P163](#)



—

[Đồng Hồ Áp Suất Wise P252](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P252](#)



—

[Đồng Hồ Áp Suất Wise P253](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P253](#)



—

[Đồng Hồ Áp Suất Wise P254](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P254](#)