



Đồng Hồ Áp Suất Wise Dạng Màng P740

Thông số kỹ thuật Đồng hồ áp suất P740:

Vật liệu: Inox toàn bộ, thân inox 316SS

Đường kính mặt: 100mm

Dải đo: 0-500Bar/ 0-50Mpa tùy thuộc vào đường kính màng và chân kết nối

Kiểu kết nối 3/4" PT và 1" PF

Lỗ khí vào: 80, 100, 150mm

Có dầu giảm chấn: Silicon Oil

Đồng hồ áp suất màng wise chịu nhiệt độ cao

Model: P740 – wise

Xuất xứ: Wise – Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Đồng hồ áp suất wise dạng màng P740 có màng kết hợp với một ống xi phông và một đồng hồ áp suất. Đồng hồ áp suất này dùng đo áp suất của chất dẻo, chất xơ và chất tổng hợp nóng chảy dưới áp suất cao. Model P740 hoạt động tốt trong môi trường ăn mòn, ô nhiễm, nóng và trong các nhà máy sản xuất hóa học, thực phẩm.

Thông số kỹ thuật Đồng hồ áp suất P740:

Vật liệu: Inox toàn bộ, thân inox 316SS

Đường kính mặt: 100mm

Dải đo: 0-500Bar/ 0-50Mpa tùy thuộc vào đường kính màng và chân kết nối

Kiểu kết nối 3/4" PT và 1" PF

Lỗ khí vào: 80, 100, 150mm

Có dầu giảm chấn: Silicon Oil

Nhiệt độ làm việc:

+ Môi trường xung quanh: -25-60 độ C

+ Môi trường lưu chất: Max 300 độ C

Sản phẩm khác



—

[Đồng Hồ Áp Suất Có Dầu P254 – Đồng Hồ Áp Suất Wise – Hàn Quốc](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Có Dầu P254 – Đồng Hồ Áp Suất Wise – Hàn Quốc](#)



—

[Đồng Hồ Áp Suất Wise P163](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P163](#)



—

[Đồng Hồ Áp Suất Wise P252](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P252](#)



—

[Đồng Hồ Áp Suất Wise P253](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P253](#)



—

[Đồng Hồ Áp Suất Wise P254](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P254](#)



—

[Đồng Hồ Áp Suất Wise P258](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P258](#)